




### G

#### Držáky přístrojů




Držák přístrojů pro pneumatické a elektrické přístroje. Umístění na stěně nebo ocelovém sloupu. Pohyblivé odkládací zařízení pro nástroje a pneumatické přístroje, díky tomu lepší pracovní podmínky. Žádné vzduchové hadice na podlaze. Držák nástrojů s variabilní výškou. Sériově se dvěma spirálovými hadicemi (bez nástrojů). S údržbovou jednotkou a hadicí pro připojení vzduchu. Zásuvky Schuko 2krát. Připojení stlačeného vzduchu 4krát.




### Držák nástrojů

Držák nástrojů pro pneumatické nebo elektrické nástroje




### Odkládací plocha

Praktická odkládací plocha se dvěma plastovými bednami na drobné příslušenství, např. kování a šrouby



### Údržbová jednotka

Údržbová jednotka pro pneumatické nástroje



### Připojení stlačeného vzduchu

4krát připojení pro pneumatické nástroje




### Zásuvky Schuko 2krát





### MODELY



### CHARAKTERISTIKY

#### G 3000 / G 4000

Délka ramene (mm)	3.000 / 4.000
Nosnost (kg)	160 / 120
Sériové spirálové hadice (bez náradí)	2
Údržbová jednotka a hadice pro připojení vzduchu	●
Čtyřnásobná přípojka stlačeného vzduchu	●
Dvojitě zásuvky Schuko	○
Ocelová podpěra pro upevnění k podlaze	○

Included ● Available ○