



## **E111**

### Steuerungsvarianten



- Genaue Maßeinstellung durch Digitalanzeige
- Umschaltung von Absolutmaß auf Kettenmaß
- Istwertspeicherung der Anzeige bei Netzabschaltung
- Schnelles Ablesen durch digitale Anzeige. Auflösung 0,1 mm
- Umschaltung mm/inch
- Eingabe eines beliebigen Referenzwertes über die Fronttastatur



**Manuelle  
Schnittlängenverstellung  
mit Digitalanzeige E 111**

**E 111 / STEUERUNGSVARIANTEN**

---