



### **E111**

#### Variantes de commande pour scies



- Réglage précis de la mesure avec un affichage numérique
- Changement de la cote absolue à la cote de chaîne
- Enregistrement de la valeur nominale de l'affichage en cas de coupure de l'alimentation électrique
- Lecture rapide par affichage numérique. Résolution 0,1mm
- Commutation mm/pouces
- Entrée d'une valeur de référence quelconque sur le clavier avant



### Réglage manuel de la longueur de coupe avec affichage numérique E 111

#### E 111 / VARIANTES DE COMMANDE POUR SCIES

---