




### G

#### Supporti per dispositivi




Supporto per dispositivi elettrici e ad aria compressa. Fissaggio a parete o colonna in acciaio. Dispositivo di appoggio mobile per utensili e apparecchiature ad aria compressa per migliorare le condizioni di lavoro. Niente tubi dell'aria sul pavimento. Portautensili regolabile in altezza. Con due tubi a spirale di serie (senza utensili). Con unità di manutenzione e tubo dell'attacco dell'aria. Prese Schuko doppie. Attacco dell'aria compressa quadruplo.




### Portautensili

Portautensili per utensili pneumatici ed elettrici




### Ripiano

Pratico ripiano con due cassette in PVC per accessori piccoli, es. ferramenta e viti



### Unità di manutenzione

Unità di manutenzione per utensili ad aria compressa



### Attacco dell'aria compressa

Attacco quadruplo per utensili ad aria compressa




### Prese Schuko doppie





### MODELLI



### CARATTERISTICHE

#### G 3000 / G 4000

|   |               |
|---|---------------|
| Lunghezza braccio (mm)                            | 3.000 / 4.000 |
| Capacità di carico (kg)                           | 160 / 120     |
| Tubi a spirale di serie (senza utensili)          | 2             |
| Unità di manutenzione e tubo di attacco dell'aria | ●             |
| Attacco quadruplo aria compressa                  | ●             |
| Prese Schuko doppie                               | ○             |
| Supporto in acciaio per fissaggio a pavimento     | ○             |

Included ● Available ○